

Директор ООО "УПРАВДОМ"

\_\_\_\_\_ Н.А.Ведищева

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Ухта

"14" октября 2019 г.

Опись работ по замене светильников с люминесцентными лампами на светодиодные светильники

Наименование работы

По адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Павлова, д.7

Наименование объекта

Комиссия в составе:


представители ООО "УПРАВДОМ" Горячевская О.Ю., Мокеев В.Г., Истомина С.В. провели осмотр технического состояния освещения в подъездах, по вопросу установки энергосберегающих светильников.

При комиссионном обследовании объекта установлены следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при проведении ремонтных работ.

Объемы работ по результатам обследования предложить для утверждения собственникам для включения работ в перечень на 2020 год.

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Демонтаж светильника с люминесцентной лампой	шт	18
2	Монтаж светодиодного светильника	шт	18

### Подписи:

Начальник ЖРЭУ ООО "УПРАВДОМ" \_\_\_\_\_  О.Ю. Горячевская

Гл. энергетик ООО "УПРАВДОМ" " \_\_\_\_\_  В.Г. Мокеев

Мастер ЖРЭУ ООО "УПРАВДОМ" \_\_\_\_\_  С.В. Истомина

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Ухта

« 14 » октября 2019г.

Опись работ на текущий ремонт: ремонт уличных водостоков- удлинение 1,2,3п.  
по адресу: ул. Павлова д. 7  
обслуживаемого ООО «УПРАВДОМ»

При обследовании объекта установлены следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при текущем ремонте:

№ п/п	ВИД РАБОТ	Ед. изм	Объем
1	Удлинить уличные водостоки 1,2,3п-5шт д110 ПВХ	м	5,0
2	Установка отводов д110-90градусов ПВХ	шт	3,0

Обследование произвели: 1. начальник ЖРЭУ Горюч - Горячевская О.Ю.  
Фамилия, имя, отчество, должность, подпись

2. мастер ЖРЭУ Истомина С.В.  
Фамилия, имя, отчество, должность, подпись

3. собственник МКД

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Ухта

« 14 » октября 2019г.

Опись работ на текущий ремонт: ремонт тамбуров 1,2,3п.  
по адресу: ул. Павлова д.7  
обслуживаемого ООО «УПРАВДОМ»

При обследовании объекта установлены следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при текущем ремонте:

№ п/п	ВИД РАБОТ	Ед. изм	Объем
1	Ремонт внутренней штукатурки стен известково-цементным раствором до 1м <sup>2</sup>	М2	4,61
2	Перетирка штукатурки стен до 10%	М2	3,1
3	Окраска стен водоэмульсионными составами	М2	43,5
4	Окраска стен (сапожок) колорированными водоэмульсионными составами	М2	3,6

Обследование произвели: 1. начальник ЖРЭУ *Горее* Горячевская О.Ю.  
Фамилия, имя, отчество, должность, подпись

2. мастер ЖРЭУ *Степан* Истомина С.В.  
Фамилия, имя, отчество, должность, подпись

3. собственник кв.